

SPIS RYSUNKÓW

Lp.	NUMER RYSUNKU	NAZWA RYSUNKU	SKALA
1.	E_01	SCHEMAT GŁÓWNY ZASILANIA.	----
2.	E_02	PLAN INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH. SALA ROZPRAW-513.	1:100
3.	E_03	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA. SALA ROZPRAW-513.	1:25
4.	E_04	PLAN INSTALACJI SIŁY I GNIAZD WTYCZKOWYCH. SALA ROZPRAW-513.	1:25
5.	E_05	PLAN INSTALACJI ORUROWANIA DLA SIŁY. SALA ROZPRAW-513.	1:25
6.	E_06	PLAN INSTALACJI SYSTEMU REJESTRACJI ROZPRAW. SALA ROZPRAW-513.	1:25
7.	E_07	SCHEMAT IDEOWY TABLICY R105A. SALA ROZPRAW-513.	----
8.	E_08	UWAGI I OZNACZENIA DLA INSTALACJI OŚWIETLENIA.	----
9.	E_09	UWAGI I OZNACZENIA DLA INSTALACJI SIŁY I GNIAZD WTYCZKOWYCH.	----
10.	E_10	SCHEMAT INSTALACJI SYSTEMU REJESTRACJI ROZPRAW.	----